

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 5

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

**Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная
система»**

Библиотека (детская) №5

г. Сургут, пр. Мира, 35

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ЦБС

Я.Б. Юркевич

2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 5
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Библиотека №5
г. Сургут, пр-т Мира, 35



1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека (детская) № 5
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр. Мира, д.35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого здания, 173,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта - 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Деятельность осуществляется на основании Устава.

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 47 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях. Вблизи объекта расположено 4 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Банк Уралсиб», не четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 30 м. с номерами автобусов 13, 43, 113;

- от остановки «Банк Уралсиб», четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 200 м. с номерами автобусов 13, 43, 113;

- от остановки «Камертон», четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 350 м. с номерами автобусов 27, 88, 99 111;

- от остановки «Центральный рынок», четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 350 м. с номерами автобусов 13, 37, 43.

Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, оснащенный светофором с таймером, светофор расположен вблизи остановки по нечетной стороне.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки «Банк Уралсиб», не четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 30 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемый с таймером (да, нет) – да.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (да, нет) – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
----------------	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, К, О), ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, У, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (С, Г, О, У), ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно-планировочных барьеров и несоответствия требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры определяют уровень доступности на объекте как ВНД (К), но наличие системы оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень объекта как ДУ при помощи персонала для категорий инвалидов (О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - Место приложения труда	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение максимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов

(К, О, С, Г, У) и МГН соответствующей критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://slib.ru/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) №

от « 9 » июня 2026 г.

2. Акта обследования объекта: №

от « 9 » июня 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич
2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 5**

ХМАО-Югра, г. Сургут
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

« 9 » июня 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека (детская) № 5
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр. Мира, д.35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого здания, 173,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта - 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Деятельность осуществляется на основании Устава.

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 47 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях. Вблизи объекта расположено 4 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Банк Уралсиб», не четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 30 м. с номерами автобусов 13, 43, 113;

- от остановки «Банк Уралсиб», четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 200 м. с номерами автобусов 13, 43, 113;

- от остановки «Камертон», четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 350 м. с номерами автобусов 27, 88, 99 111;

- от остановки «Центральный рынок», четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 350 м. с номерами автобусов 13, 37, 43.

Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, оснащенный светофором с таймером, светофор расположен вблизи остановки по нечетной стороне.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки «Банк Уралсиб», не четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 30 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемый с таймером (да, нет) – да.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (да, нет) – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1,2,3,4,5	5-12

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, К, О), ДЧ-И (Г, У)	6,7,8,12	13-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7	20-41
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, О, У), ВНД (К)	8	42-47
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С, Г)		53-57
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)		48-52

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно-планировочных барьеров и несоответствия требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры определяют уровень доступности на объекте как ВНД (К), но наличие системы оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень объекта как ДУ при помощи персонала для категорий инвалидов (О, С, Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение максимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующей критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии -.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С.И.,

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://slib.ru/>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зон целевого назначения объекта В- I | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Фото пути движения до объекта от остановки на 2 л.

Схема микрорайона на 1 л.

Позэтажный план на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора МБУК ЦБС по общим вопросам Меркурьева И.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Рабочая группа:


Зам. директора МБУК ЦБС по библиотечной деятельности Дарутина А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Зам. директора МБУК ЦБС по информационным технологиям Вилков Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Суслова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий библиотекой № 5 Стаценко А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» (сертификат эксперта СДС ВОИ (№ЭТ-01-2400062) «Мир, доступный для всех»; аттестат компетентности эксперта №000091 СДС «товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовка экспертов объектов общественного контроля и персонала») Филатов С.И.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС

Я.Б. Юркевич
2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) №5
г. Сургут, пр-т Мира, 35

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека (детская) № 5
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр. Мира, д.35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания на **1 этаже 5-ти этажного жилого здания, 173,5 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта - 2021 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **не планируется**, капитального – **не планируется**.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 47 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях. Вблизи объекта расположено 4 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Банк Уралсиб», нечетная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 30 м. с номерами автобусов 13, 43, 113;

- от остановки «Банк Уралсиб», четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 200 м. с номерами автобусов 13, 43, 113;

- от остановки «Камертон», четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 350 м. с номерами автобусов 27, 88, 99 111;

- от остановки «Центральный рынок», четная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 350 м. с номерами автобусов 13, 37, 43.

Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, оснащенный светофором с таймером, светофор расположен вблизи остановки по нечетной стороне.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки «Банк Уралсиб», нечетная сторона пр. Мира, с расстоянием до объекта - 30 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемый с таймером (да, нет) – да.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (да, нет) – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1,2,3,4,5	5-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, К, О), ДЧ-И (Г, У)	6,7,8,12	13-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7	20-41
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, О, У), ВНД (К)	8	42-47
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С, Г)		53-57
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)		48-52

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Заместитель директора по общим вопросам, Меркурьева И.В., 8(3462) 28-61-75

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

И Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр-т Мира, 35
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-		1-4	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует прилегающая территория. Территория является общедомовой (прилегающей территорией), выделенной муниципальной доли, которая принадлежит библиотеке (детской) №5 – нет.

И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр-т Мира, 35
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане фото	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Поручни не соответствуют нормативным требованиям: - высота поручня превышает 0,9 м.; - отсутствует дополнительный поручень высотой 0,7 м.; - форма завершающей части верхнего поручня и ригелей травмоопасна; - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания: на левом поручне длинное марша лестницы на 0,3 м. (безопасное горизонтальное окончание должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки), на правом поручне отсутствует горизонтальное окончание с плавным завершением вниз (конструкция завершающих частей поручней должна	Все	Установить двухуровневые поручни на высоте 0,7м и 0,9м с двух сторон с безопасным завершением длинное лестничного марша на 0,3 м, в соответствии с ГОСТ - 51261 Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

[illegible]

			Отсутствует контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	решение с ТСР.
			Отсутствует доводчик с функцией пятисекундной задержки. Перед дверью имеется перепад высот 0,025, высота порога 0,04.	К, О	Установить доводчик с функцией пятисекундной задержки. Устранить перепад высот, снизить порог до 0,014 м.	
2.5	Тамбур (тамбур-шлюз)	есть	Размер тамбура менее 2,2х2,2 м. Размеры тамбура 1,16*3,22 – 0,12*0,19=3,7 кв.м	Все	Привести размеры тамбура в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2016 (по конструктивным особенностям здания приведение размеров тамбура в соответствии с требованиями доступности нецелесообразно)	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
			Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	
			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	Все	Установить дренажные и водосборные решетки в полу на одном уровне с поверхностью пола.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Отсутствует вход, доступный для инвалидов и МНГ.	Все	Оборудовать вход, приспособленный для МНГ, с поверхностью земли	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1-4	2, 4-11	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности Зоны №2 «Вход (входы) в здание» как ДУ для (С, Г, О, У) (при помощи персонала), в тоже время наличие архитектурных барьеров – планировочных барьеров определяет уровень доступности зоны как ВНД для категории К, так как с помощью персонала существующие барьеры преодолеть невозможно.

И Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр-т Мира, 35**
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть		12-15	Отсутствуют тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами за 0,6 м.	С	Предусмотреть тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами за 0,6 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует зона отдыха и ожидания инвалидов.	Все	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: сиденье с подлокотниками, глубиной 0,43-0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до	

							10 ⁰	
					Отсутствуют поручни на стене по пути движения МНГ	О	Предусмотреть поручни на стене по пути движения МНГ	
					На информационном стенде отсутствует в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля.	С	Предусмотреть информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери (внутри здания)	есть	-	16-18	Ширина дверного проема в свету 0,82м.	К, О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м.	-
					Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	С	Обеспечить контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	-
					Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки	К, О	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	-
					Отсутствуют фиксаторы двери в положениях 2открыто2 и «закрыто»	К	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		16-20	<i>Эвакуация осуществляется через основной и запасный входы</i>			Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует незадымляемая безопасная зона, оборудованная двусторонней селекторной связью.	Все	По конструктивным особенностям оборудования незадымляемой зоны нецелесообразно	

				Отсутствует светонакопительная разметка на путях эвакуации	Все	Установить светонакопительную разметку на путях эвакуации
				Отсутствуют эвакуационные средства	К, О	Назначить ответственных лиц за эвакуацию, разработать локальную документацию по эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.
				Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	К, О	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.
				На дверях отсутствуют ручки «антипаника»	Все	Установить ручки – «антипаника» на все двери на путях эвакуации
				На дверях отсутствует фотолюминесцентное обозначение дверного проема	Все	Обеспечить фотолюминесцентное обозначение дверного проема.
				Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных проемов и ручек по отношению к дверям.
				Отсутствуют эвакуационные знаки на высоте 0,5 м от уровня пола	Все	Оборудовать эвакуационными знаками на высоте 0,5 от уровня пола
				Ширина дверных проемов в свету менее 0,90 м.	К, О	Обеспечить ширину дверных проемов в свету не менее 0,90 м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м.
				В тамбуре на запасном выходе отсутствует противоскользящее покрытие	Все	Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности тамбура и закрепить со всех сторон.
				На горизонтальной площадке на улице отсутствует противоскользящее покрытие.	Все	Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности площадки.

					Поручни на улице не соответствуют нормативным требованиям	Все	Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261	
	Общие требования к зоне	есть			Отсутствует оптимальный наиболее короткий безопасный путь в зоне целевого назначения.	Все	Обеспечить наиболее оптимальный, безопасный и короткий путь к зоне целевого назначения.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, К, О), ДЧ-И (Г, У)		12-20	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры зоны №3 «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» позволяет определить уровень доступности для инвалидов категорий как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны как ДУ (при помощи персонала) для С, К, О. Для категории (У, Г) уровень доступности определяется как ДЧ-И, т.к. существующие барьеры не являются критическими и инвалиды категории Г, У могут их преодолеть в рамках индивидуальной мобильности.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр-т Мира, 35
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (читальные залы, зона переодевания)	есть		21-38	Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов.	Все	Предусмотреть специально выделенные места для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Стеллажи имеют высоту выше требований доступности (0,3-1,4 м).	К	Установить стеллажи в соответствии с нормативными требованиями.	
					Отсутствует система автоматического закрытия двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки	К, О	Установить систему автоматического закрытия двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
					Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто»	К	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях	

				«открыто» и «закрыто»	
			Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода	Г	Установить индукционную систему, системе сурдо-перевода на объекте.
			Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м.	К	Установит двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м.
			Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к дверному полотну.	С	Обеспечить контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к дверному полотну.
			Отсутствует зона отдыха для МГН	К	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: сиденье с подлокотниками, глубиной 0,43-0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°
			Отсутствует шкафчик для посетителей на кресле-коляске.	К	Установить единый шкаф на нижнем ярусе для уличной одежды следующих размеров: высота – не более 1,3 м., глубина- 0,4 м. при ширине 0,8 м. в чистоте.
			Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов.	Все	Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МНГ. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м. над

					уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. Стулья и сидения для отдыха/работы должны быть глубиной 0,43-0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°				
				Автоматизированное рабочее место не соответствует нормативным требованиям	Все	Обеспечить стол с трансформируемыми по высоте и углу наклона элементами и регулируемой подставкой для ног. Освободить пространство под столом. Установить стол в соответствии с ГОСТ 51645. Оборудовать рабочее место стулом с устройством для изменения положения сиденья по высоте и наклону, регулируемой подставкой для ног.			
				Отсутствует система тифлокомментирования.	С	Установить систему тифлокомментирования.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания (кафедра библиотекаря)	есть	27, 30		-	-			

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7,8	21-38	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны для всех категорий инвалидов ка ДУ (при помощи персонала)

І Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр-т Мира, 35
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		39-44	Отсутствует писсуар вертикальной формы.	Все	Установить писсуар вертикальной формы.	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует разделение на мужской и женский туалет.	Все	По конструктивным особенностям разделение санузлов на мужской и женский выполнить невозможно	
					Высота выключателя 0,86 м.	К	Установить выключатель на высоте не более 0,8 м.	
					Отсутствует контрастное отображение дверей относительно стены и ручек относительно дверей.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	
					Отсутствует контрастное сочетание цветов в применении оборудования (санитарный прибор – пол, стена).	С	Предусмотреть контрастное сочетание цветов в применении оборудования (санитарный прибор – пол, стена).	

				Размер кабины с центральным расположением унитаза менее 1,48*1,68 м.	К	Предусмотреть кабину с центральным расположением унитаза не менее 2,2*2,25 м. (По конструктивным особенностям разделение санузлов на мужской и женский выполнить невозможно).
				Рядом с унитазом отсутствует место для размещения кресла-коляски.	К	Обеспечить рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.
				Отсутствует свободное пространство диаметром не менее 1,4 м. для разворота кресла-коляски.	К	Обеспечить свободное пространство диаметром не менее 1,4 м. для разворота кресла-коляски.
				Отсутствует запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индукции «занято/свободно»	Все	Установить запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индукции «занято/свободно»
				Отсутствует автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.	К,О	Установить автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.
				Отсутствует система с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.	К,О	Установить систему с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.
				В помещениях, где посетитель может остаться один, имеется система двусторонней связи, снабженная визуальными аварийными сигналами. Снаружи над дверью помещения отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации.	Все	Оборудовать систему двусторонней связи звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройством.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			Отсутствует универсальная кабина для МГН	Все	Оборудовать универсальную кабину для МГН. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, О, У), ВНД (К)		39-44	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры Зоны №5 «Санитарно-гигиенических помещений» позволяет определить уровень доступности для инвалидов категории У, Г, С, О как ДЧ-И, так как существующие несоответствия не являются критичными для этой категории инвалидов и существующие барьеры они могут преодолеть в рамках индивидуальной мобильности. Для категорий К существующие барьеры являются критичными, уровень доступности определяется как «ВНД».

І Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр-т Мира, 35
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	50, 53	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	
6.3	Тактильные средства	есть	-	51, 52, 53	Отсутствует комплексная система тактильной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно	

					передвигаться по объекту.		передвигаться в здании.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К, О, У, С, Г)	-	50-53	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны для всех категорий инвалидов ка ДУ (при помощи персонала)

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система" Библиотека (детская) №5
г. Сургут, пр. Мира, дом 35**

Территория, прилегающая к объекту

ФОТО №1 Путь движения по территории



ФОТО №2 Путь движения по территории



ФОТО №3 Автостоянка



ФОТО №4 Вход, лестница



Вход в здание

ФОТО №5 Лестница, кнопка вызова персонала



ФОТО №6 Входная площадка



ФОТО №7 Вход в библиотеку



ФОТО №8 Вход в библиотеку



ФОТО №9 Дверь входная



ФОТО №10 Тамбур



ФОТО №11 Вход, тамбур



ФОТО №12 Вестибюль, зона ожидания



Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

ФОТО №13 Коридор



ФОТО №14 Коридор



ФОТО №15 Коридор



ФОТО №16 Запасный выход



ФОТО №17, 18 Запасный выход



ФОТО №19 Запасный выход



Зона целевого назначения

ФОТО №20 Зал детской литературы 0+



ФОТО №21 Зал детской литературы 0+



ФОТО №22 Зал детской литературы 0+



ФОТО №23 Зал детской литературы 0+



ФОТО №24 Зал детской литературы 6+



ФОТО № 25 Зал детской литературы 6+.
Зона переодевания



ФОТО №26 Автоматизированные рабочие
места




ФОТО №27 Кафедра библиотекаря



ФОТО №28 Кафедра библиотекаря



ФОТО №29 Зал детской литературы 6+



ФОТО №30 Зал литературы 12+



ФОТО №31 Зал литературы 12+



ФОТО №32 Автоматизированное рабочее место



ФОТО №33 Зал литературы 12+



ФОТО №34 Зал литературы 12+



ФОТО №35 Зал литературы 12+



ФОТО №36 Автоматизированное р./м.



ФОТО №37 Зал литературы 12+



ФОТО №38 Зал литературы 12+



ФОТО №39 Зал литературы 12+



ФОТО №40 Зал тишины



ФОТО №41 Зал тишины



Санитарно-гигиенические помещения

ФОТО №42 Туалет



ФОТО №43 Туалет



ФОТО №44 Туалет



ФОТО №45 Туалет



ФОТО №46 Туалет



ФОТО №47 Туалет



Путь движения от остановки

ФОТО № 48 Пешеходный переход



ФОТО №49 Остановочный комплекс



ФОТО № 50 Остановочный комплекс



ФОТО № 51 Путь к библиотеке



ФОТО №52



Визуальные средства

ФОТО №53



Тактильные средства

ФОТО №54



Фото №55




ФОТО №56



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 5, г. Сургут, пр. Мира, 35
1 этаж



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 – Лестница
- 2 – Входная площадка
- 3 – Дверь входная
- 4 – Тамбур
- 5 – Холл
- 6 – Зальная форма обслуживания
- 7 – Прилавочная форма обслуживания
- 8 – Санузел
- 9 – Служебное помещение
- 10 – Кабинет заведующей
- 11 – автоматизированное рабочее место
- 12 – запасный вход (выход)

План микрорайона
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Детская библиотека № 5, г. Сургут, пр. Мира, 35



Условные обозначения: --- путь движения до объекта, — вход на объект