МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС
_____ Н.В. Жукова
«_12_» ____11_____ 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 8

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта **библиотека №15**
1.2. Адрес объекта **628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-т Мира, 37/1**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __нет_____
- часть здания **на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 104,2 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
1.4. Год постройки здания **1982 г.**, последнего текущего ремонта **2001 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **–нет**, капитального **- нет**

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1**
1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
1.9. Форма собственности **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация **Департамент культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Сургута**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8**

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*
2.1 Сфера деятельности **культура**
2.2 Виды оказываемых услуг **библиотечное обслуживание населения**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательной системы, инвалиды - колясочники**
2.6 Плановая мощность: не **более 2-3 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирским транспортом до остановки «Банк Уралсиб» (по четной стороне улицы) маршруты № 24, № 113; маршрутное такси № 12, 20, 28, 35, 35а, 53

до остановки «Уралсиб» (по нечетной стороне) маршруты № 24, № 113; маршрутное такси № 12,20,28,35,35а,53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **частично**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **есть**

3.2.4 Перекрестки**: регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеется спуск от остановки на пешеходную часть в виде ступенек. Количество ступеней – 9 штук с каждой стороны; по пути пешеходного маршрута имеются два технологических транспортных внутриквартальных въезда, имеется выделенная пешеходная зона с бордюрами и перепадами пешеходного пути в виде спуска, асфальтовое покрытие в нормальном состоянии.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**Б**
5	с нарушениями слуха	**Б**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	**ВНД-В**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД-В**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД – К,О,С,У**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД – К,О,С,У**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД – В**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ВНД-С**

** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт.** По пункту 3.6. – возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт**. По пункту 4.3 - возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт.** По пункту 5.1. - возможность определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**
8.	**Все зоны и участки**	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____не определен____в рамках исполнения: выделение средств из бюджета города на выполнение мероприятий (строительных работ) в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» не предусмотрено
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **приведение в соответствие с действующей нормативной базой инфраструктуры по доступности учреждений для МГН и инвалидов – до 2020 года выполнение мероприятий не предусмотрено**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **не требуется**
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование **требуется**
4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. Согласование с рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (***в сфере проектирования и строительства***, *архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департаментом культуры, молодежной политики и спорта;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое _____
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) _____
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах_____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «12» 11 2014 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 8 от «12» 11 2014 г.
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС
_____Н.В. Жукова
«__12__» ____11_____ 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 8

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта **библиотека № 15**
1.2. Адрес объекта **628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-т Мира, 37/1**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __нет_____
- часть здания **на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 104,2 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
1.4. Год постройки здания **1982 г.**, последнего текущего ремонта **2014 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **–нет**, капитального **- нет**

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1**
1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
1.9. Форма собственности **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация **Департамент культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Сургута**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8**

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*
2.1 Сфера деятельности **культура**
2.2 Виды оказываемых услуг **библиотечное обслуживание населения**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **с нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательной системы**
2.6 Плановая мощность: **1-2 чел**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирским транспортом до остановки «Банк Уралсиб» (по четной стороне улицы) маршруты № 24, № 113; маршрутное такси № 12, 20, 28, 35, 35а, 53

до остановки «Уралсиб» (по нечетной стороне) маршруты № 24, № 113; маршрутное такси № 12,20,28,35,35а,53

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **частично**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **есть**

3.2.4 Перекрестки**: регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеется спуск от остановки на пешеходную часть в виде ступенек. Количество ступеней – 9 штук с каждой стороны; по пути пешеходного маршрута имеются два технологических транспортных внутриквартальных въезда, имеется выделенная пешеходная зона с бордюрами и перепадами пешеходного пути в виде спуска, асфальтовое покрытие в нормальном состоянии.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**Б**
5	с нарушениями слуха	**Б**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт.** По пункту 3.6. – возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт.** По пункту 4.3 - возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт.** По пункту 5.1. - возможность определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**
8.	**Все зоны и участки**	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано_____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС
_____Н.В. Жукова
«_12_» _11_____ 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 8

г. Сургут «____» _____ 20___ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **библиотека №15**
1.2. Адрес объекта **628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-т Мира. 37/1**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание __нет_____
- часть здания **на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 104,2** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
1.4. Год постройки здания **1982 г.**, последнего текущего ремонта **2014 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **– нет**, капитального **- нет**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **Библиотечное обслуживание населения**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирским транспортом до остановки «Банк Уралсиб» (по четной стороне улицы) маршруты № 24, № 113; маршрутное такси № 12, 20, 28, 35, 35а, 53
до остановки «Уралсиб» (по нечетной стороне) маршруты № 24, № 113; маршрутное такси № 12,20,28,35,35а,53
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**
3.2.2 время движения (пешком) **8-10 мин.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **есть**
3.2.4 Перекрестки**: регулируемые**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **имеется спуск от остановки на пешеходную часть в виде ступенек. Количество ступеней – 9 с каждой стороны; по пути пешеходного маршрута имеются два технологических транспортных внутриквартальных въезда, имеется выделенная пешеходная зона с бордюрами и перепадами пешеходного пути в виде спуска, асфальтовое покрытие в нормальном состоянии.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**Б**
5	с нарушениями слуха	**Б**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	**ВНД-В**	3	1,3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД-В**	3	1,3-6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД – К,О,С,У**	2,7,8	7-9,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД – К,О,С,У**	11,12	12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД – В**		14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ВНД-В**	-	15

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. По пункту 3.6. – возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. По пункту 4.3 - возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. По пункту 5.1. - возможность определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _____не определен____в рамках исполнения: выделение средств из бюджета города на выполнение мероприятий (строительных работ) в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» не предусмотрено

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **приведение в соответствие с действующей нормативной базой инфраструктуры по доступности учреждений для МГН и инвалидов – до 2020 года выполнение мероприятий не предусмотрено**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **не требуется**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **требуется**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. Согласование с рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (***в сфере проектирования и строительства***, *архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департаментом культуры, молодежной политики и спорта;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах_____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на - л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.
Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы заместитель директора МБУК ЦБС по информационным технологиям Дарутина А.Г. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора МБУК ЦБС по общим вопросам Растова И.Ю. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Начальник хозяйственно – эксплуатационного отдела МБУК ЦБС Суслова Е.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Заведующий библиотекой № 15 Валенцева Т.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Фиалков С.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Председатель сургутской общественной организации инвалидов Соколова Л.Е. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Паспорт согласован Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы города Сургута при Координационном совете по делам инвалидов города Сургута (протокол №4 от 26 декабря 2014 года)