МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК ЦБС

> Н.В. Жукова 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3

- 1. Общие сведения об объекте
- 1.1. Наименование (вид) объекта библиотека №2
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Ленина, д.67/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание нет
- часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 91,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего текущего ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) <u>муниципальное бюджетное учреждение культуры</u> «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>628408, Тюменская область, ХМАО-</u> Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Департамент культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>628400, Тюменская область,</u> **ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8**
 - 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 2-5 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да
- 3. Состояние доступности объекта
- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирским транспортом до остановки «УБР» и до остановки «Автовокзал»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-400 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4 Перекрестки:

пр.Ленина-ул.Киртбая-ул.Профсоюзов: <u>регулируемый перекресток с звуковой</u> индексацией

пр.Ленина-ул.Энтузиастов-ул.Чехова: регулируемый перекресток с звуковой индексацией

- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: информационный баннер
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>по пути пешеходного маршрута имеются два технологических транспортных внутриквартальных въезда, имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью, отсутствие понижение бордюра, асфальтовое покрытие нуждается в реконструкции.</u>

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения) Все категории инвалидов и МГН	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u></u> <u> </u>
4	с нарушениями зрения	<u></u>
5	с нарушениями слуха	<u></u>
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ П №	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ВНД-К,О,С,У
	эвакуации)	_
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД-К,О,С,У
	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-С
7	Пути движения к объекту (от остановки	ВНД-В
	транспорта)	

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5 возможность определяется проектным решением
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. По позиции 3.6. возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, по позиции 4.3 возможност определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. По позиции 5.1. – возможност определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт
	казывается один из вариантов (видов работ): не нужд ние с ТСР; технические решения невозможны – органи	ается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное изация альтернативной формы обслуживания
из б прог (ука: 4.3 при дост не п Оце 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.	поджета города на выполнение мероприятий граммы «Доступная среда города Сургута на говывается наименование документа: программы, пожидаемый результат (по состоянию доступедение в соответствие с действующей тупности учреждений для МГН и инвалидиредусмотрено и и программы, плана для принятия решения требуется, не требует Согласование с рабочей группой Коми спечения доступной среды жизнедеятельност Согласование работ с надзорными органа техническая экспертиза; разработка проект Согласование с вышестоящей организаци бтуры, молодежной политики и спорта; Согласование с общественными организаци	плана) пности) после выполнения работ по адаптации и нормативной базой инфраструктуры по дов — до 2020 года выполнение мероприятий (по состоянию доступности) Не требуется ся (нужное подчеркнуть): Согласование требуется сся_(нужное подчеркнуть): ссии по координации деятельности в сфере и для инвалидов и других МГН ми (в сфере проектирования и строительства, но-сметной документации; ней (собственником объекта) Департаментом сями инвалидов;
доку 4.7.	почение уполномоченной организации о со умента и выдавшей его организации, дата) Информация может быть размещена (обно тах	остоянии доступности объекта (<i>наименование</i> овлена) на Карте доступности субъекта РФ и
5. 0	собые отметки	
Пас 1. А	порт сформирован на основании: нкеты (информации об объекте) от « <u>15</u> » _	1020 /4 г.
2.	Акта обследования объекта: № акта	от « <u>15</u> » <u>10</u> 20 <u>14</u> г.
3.	Решения Комиссии	от «» 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК ЦБС Н.В. Жукова

2014r.

Изитрана за ва у о з Система Система за сис

Система

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

1. Общие сведения об объекте

- 1. Общие сведения об объекте
- 1.1. Наименование (вид) объекта библиотека №2
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Ленина, д.67/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания **на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 91,5** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего текущего ремонта 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрено

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) <u>муниципальное бюджетное учреждение культуры</u> «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>628408, Тюменская область, ХМАО-</u> Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Департамент культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты <u>628400, Тюменская область,</u> **ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 8**
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>с нарушениями зрения, нарушениями слуха,</u> нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 2-3 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да
- 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирским транспортом до остановки «УБР» и до остановки «Автовокзал»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400м.
- 3.2.2 время движения (пешком) <u>3-15 мин.</u>
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4 Перекрестки:

пр.Ленина-ул.Киртбая-ул.Профсоюзов:<u>регулируемый перекресток со звуковой индикацией</u>

пр.Ленина-ул. Энтузиастов-ул. Чехова: регулируемый перекресток со звуковой индикацией

- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Отсутствует
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>по пути пешеходного маршрута имеются два технологических транспортных внутриквартальных въезда, имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью, отсутствие понижение бордюра, асфальтовое покрытие нуждается в реконструкции.</u>

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u> </u>
4	с нарушениями зрения	<u>Б</u>
5	с нарушениями слуха	<u> </u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Территория является общедомовой территорией;
	(участок)	отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5. – возможность определяется проектным решением
3	Путь (пути) движения внутри здания	Текущий ремонт. По позиции 3.6. –
	(в т.ч. пути эвакуации)	возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения	Текущий ремонт, по позиции 4.3
	(целевого посещения объекта)	возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. По позиции 5.1. – возможность
		определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5. –
	всех зонах)	возможность определяется проектным решением
7	Пути движения к объекту (от	Текущий ремонт
	остановки транспорта)	- ,
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК ЦБС

> _H.В. Жукова 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3

г. Сургут

«<u>15» 10</u> 20/9 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта библиотека №2
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр. Ленина, д.67/4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 91,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>нет</u>
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего текущего ремонта 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
 - 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Библиотечное обслуживание населения

- 3. Состояние доступности объекта
- **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирским транспортом до остановки «УБР» и до остановки «Автовокзал»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) <u>3-15 мин.</u>
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4 Перекрестки:

пр.Ленина-ул.Киртбая-ул.Профсоюзов: регулируемый перекресток с звуковой индикацией пр.Ленина-ул. Энтузиастов-ул.Чехова: регулируемый перекресток с звуковой индикацией

- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: по пути пешеходного маршрута имеются два технологических транспортных внутриквартальных въезда, имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью, отсутствие понижения бордюра, асфальтовое покрытие нуждается в реконструкции.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ду</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u></u> B
4	с нарушениями зрения	<u></u> <u> </u>
5	с нарушениями слуха	<u></u> <u>B</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ду</u>

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Nº Nº				
п/п		Состояние доступности,	При	ложение
	Основные структурно-функциональные зоны	в том числе для основных	№ на плане	№ фото
		категорий инвалидов**		

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-		_
2	Вход (входы) в здание	ВНД – В	6	1-8
	II.			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД – К,О,С,У</u>	1,2	1-8, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД – К,О,С,У	1	9-10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД – В	5	12-13,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-С	1 -	14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-В	-	16

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно
		выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки,
_		отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5. – возможность
		определяется проектным решением
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. По позиции 3.6. – возможность определяется
4		проектным решением
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, по позиции 4.3 возможность определяется
		проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. По позиции 5.1. – возможность определяется
		проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

		Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	
	*	TOD
	ся один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капита альтернативной формы обслуживания	льный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
эганизация а	льтернативной формы оослуживания	
.2. Период	д проведения работ: не определен в рамках исполнения:	выделение средств из бюджета города на выполнение мероприятий
троителы	ных работ) в рамках муниципальной программы «Доступная среда го	ррода Сургута на 2014 – 2020 годы» не предусмотрено
	ся наименование документа: программы, плана)	
.3 Ожида	емый результат (по состоянию доступности) после выполнения	работ по адаптации приведение в соответствие с действующей
ормативі	<u>юй базой инфраструктуры по доступности учреждений для М</u>	<u> IГН и инвалидов – до 2020 года выполнение мероприятий не</u>
редусмот		
	ультата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)	Не требуется
	инятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):	
	ие <u>требуется</u>	
	инятия решения <u>требуется</u> , не требуется (нужное подчеркнуть):	
	•	сти в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
	и других МГН	
	<u>сование работ</u> с надзорными органами (<u>в сфере проектирования и стр</u>	оительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
	ческая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;	
		<u> </u>
_	Г.Р.Грищенкова;	
.4.5. <u>согла</u>	сование с общественными организациями инвалидов;	
.4.6. друго		
аключени	е уполномоченной организации о состоянии доступности объект	са (наименование документа и выдавшей его организации, дата

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах

5. Особые отметки	
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Результаты обследования:	
1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	$\frac{1}{1}$ л.
3. Путей движения в здании	на $\frac{1}{1}$ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на - л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на ${1}$ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на $\frac{1}{1}$ л.
Результаты фотофиксации на объекте	на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на $\frac{5}{5}$ л.
Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к	объекту)
	•
Руководитель рабочей группы Заместитель директора МБУ	УК ЦБС по информационным технологиям Ларутина A Г
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Члены рабочей группы:	
Заместитель директора МБУК ЦБС по общим вопросам 1	Растора И Ю
(Должность, Ф.И.О.)	Гастова И.Ю. / Убодпись)
Заместитель директора МБУК ЦБС по информационным	технологиям Дарутина А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись))
<u> Начальник хозяйственно – эксплуатационного отдела МІ</u>	БУК ЦБС Суслова Е.А. Севения в в в в в в в в в в в в в в в в в в в
(Должность, Ф.И.О.) Заведующий библиотекой № 2 Мальгинова О.А.	(Подпусь)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
V	(подпись)
В том числе:	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
представители общественных организаций инвалидов	Shacris, Manyalana
Руководитель региональной общественной орга	анизации инвалидов по зрение «Тифлонут» Филатов С.И.
(Должность, Ф.И.О.)	(Hommes)
Председатель сургутской общественной органи (Должность, Ф.И.О.)	
(должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Управленческое решение согласовано «»	20 F (HPOTOVOH No.
расс тел группол компесия по координации деятельности п	в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
4	
The second on the second of th	
Juichopm Correacoban Salor	сей группой по паспортизации объектов
Carlo	5
concient copepa ropoge GI	ryma neu Roopgunayuonnom Coleme no
P. A.	Line of appost a solleans
genan unbannegot ropoga Copy	igma (nomonou »4 om 26 geravice 2014 roga)