

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 11

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

**Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная
система»**

Библиотека (детская) № 25

г. Сургут, ул. Островского, 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич
2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 11
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Библиотека № 25
г. Сургут, ул. Островского, 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека (детская) № 25
- 1.2. Адрес объекта 628417, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Островского, д. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания на **1 этаже 5-ти этажного жилого здания, 164,6 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта – 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального – (2029-2031г.г.).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Деятельность осуществляется на основании Устава.

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории инвалидов**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - **59 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2 направлениях. Вблизи объекта расположено 2 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Школа № 1», нечетная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 100 м. с номерами автобусов 27, 28, 28А, 37, 111, 112, 115, 118к; маршрутное такси 28, 53;
- от остановки «Школа № 1», четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 250 м. с номерами автобусов 27, 28, 28А, 37, 111, 112, 115, 118к; маршрутное такси 28, 53;
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, оснащенный светофором с таймером, светофор расположен вблизи остановки по нечетной стороне.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **от остановки «Школа № 1», нечетная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 100 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **1 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - **да.**

3.2.4 Перекрестки: регулируемый с таймером (да, нет) – **да.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (да, нет) – **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **да.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на	№ фото

			плане	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	11-15
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1,2,3,4,5	16-23
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	12	24-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7	38-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К,О)	8	60-61
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С, Г)		48-52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С, Г, О, У)		1-10

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно-планировочных барьеров и несоответствия требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры определяют уровень доступности на объекте как ВНД (К, С, Г, О, У), но наличие системы оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень объекта как ДУ при помощи персонала для категорий инвалидов (О, С, Г, У), инвалиды категории (К) – получают услугу на дому.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - Место приложения труда	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП. Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП. Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы (плана) адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение максимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующей критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://slib.ru/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) №

от «17» 08 2026 г.

2. Акта обследования объекта: №

от «17» 08 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич
2026 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 11
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25
г. Сургут, ул. Островского, 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека (детская) № 25
- 1.2. Адрес объекта 628417, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Островского, д. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания на **1 этаже 5-ти этажного жилого здания, 164,6 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта – 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального – (2029-2031г.г.).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 59 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2 направлениях. Вблизи объекта расположено 2 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Школа № 1», нечетная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 100 м. с номерами автобусов 27, 28, 28А, 37, 111, 112, 115, 118к; маршрутное такси 28, 53;
- от остановки «Школа № 1», четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 250 м. с номерами автобусов 27, 28, 28А, 37, 111, 112, 115, 118к; маршрутное такси 28, 53;
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, оснащенный светофором с таймером, светофор расположен вблизи остановки по нечетной стороне.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки «Школа № 1», нечетная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемый с таймером (да, нет) – да.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (да, нет) – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	11-15
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1,2,3,4,5	16-23

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	12	24-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7	38-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К,О)	8	60-61
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С, Г)		48-52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, У, С, Г)		1-10

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП. Организационные мероприятия.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Заместитель директора по общим вопросам, Меркурьева И.В., 8(3462) 28-61-75
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС



Я.Б. Юркевич
«08» 09 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 11**

ХМАО-Югра, г. Сургут
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

«14» 08 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Встроенное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Библиотека (детская) № 25
- 1.2. Адрес объекта 628417, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Островского, д. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.
 - часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого здания, 164,6 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1980г., последнего капитального ремонта – 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального – (2029-2031г.г.).

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)- муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет культуры администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Деятельность осуществляется на основании Устава.

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения, проведение культурно-просветительских мероприятий
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 59 чел.
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2 направлениях. Вблизи объекта расположено 2 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Школа № 1», нечетная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 100 м. с номерами автобусов 27, 28, 28А, 37, 111, 112, 115, 118к; маршрутное такси 28, 53;
- от остановки «Школа № 1», четная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 250 м. с номерами автобусов 27, 28, 28А, 37, 111, 112, 115, 118к; маршрутное такси 28, 53;
Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, оснащенный светофором с таймером, светофор расположен вблизи остановки по нечетной стороне.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - от остановки «Школа № 1», нечетная сторона ул. Островского, с расстоянием до объекта - 100 м.
 3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.
 3.2.4 Перекрестки: регулируемый с таймером (да, нет) - да.
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (да, нет) - нет.
 3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть.
 Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	11-15

2	Вход (входы) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1,2,3,4,5	16-23
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	6,7,8,12	24-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7	38-59
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К,О)	8	60-61
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С, Г)		48-52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С, Г, О, У)		1-10

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно-планировочных барьеров и несоответствия требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры определяют уровень доступности на объекте как ВНД (К, С, Г, О, У), но наличие системы оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень объекта как ДУ при помощи персонала для категорий инвалидов (О, С, Г, У), инвалиды категории (К) – получают услугу на дому.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы (плана) адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение максимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов

(К, О, С, Г, У) и МГН соответствующей критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии -.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С.И.,

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://slib.ru/>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1.	Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2.	Входа (входов) в здание	на 2 л.
3.	Путей движения в здании	на 3 л.
4.	Зон целевого назначения объекта В- I	на 6 л.
5.	Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6.	Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	
	Фото пути движения до объекта от остановки	на 2 л.
	Схема микрорайона	на 1 л.
	Поездный план	на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора МБУК ЦБС по общим вопросам Меркурьева И.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Рабочая группа:

Зам. директора МБУК ЦБС по библиотечной деятельности Дарутина А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Зам. директора МБУК ЦБС по информационным технологиям Вилков Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела Суслова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий библиотекой № 25 Белявская О.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

от общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» (сертификат эксперта СДС ВОИ (№ЭТ-01-2400062) «Мир, доступный для всех»; аттестат компетентности эксперта №000091 СДС «товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовка экспертов, субъектов общественного контроля и персонала») Филатов С.И.

(должность, Ф.И.О.)



 (подпись)

І Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание				Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-		-		-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-		-		-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-		-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-		-		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-		-		-	-
	Общие требования к зоне				-		-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	-		1-15	Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствует прилегающая территория. Территория является общедомовой (прилегающей территорией), выделенной муниципальной доли, которая принадлежит библиотеке (детской) №25 – нет.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1,2	16- 17	Поручни не соответствуют нормативным требованиям: - высота поручня превышает 0,9 м.; - отсутствует дополнительный поручень высотой 0,7 м.; - форма завершающей части верхнего поручня и ригелей травмоопасна; - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания: на левом поручне длиннее марша лестницы на 0,3 м. (безопасное горизонтальное окончание должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки), на правом поручне отсутствует горизонтальное окончание с плавным завершением вниз (конструкция завершающих частей поручней должна исключать наличие острых краев)	Все	Установить двухуровневые поручни на высоте 0,7м, и 0,9м с двух сторон с безопасным завершением длиннее лестничного марша на 0,3 м, в соответствии с ГОСТ - 51261	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2.2	Пандус (наружный)	нет	-	Отсутствуют тактильные наземные указатели перед лестницей	С	Установить тактильные наземные указатели перед лестницей	Капитальный ремонт.
				Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством	К, О	Продублировать лестницу пандусом или подъемным устройством	
				Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м.	О, С	Привести в соответствие ребро лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0,05 м.	
				Отсутствует пандус	К	Оборудовать пандус	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	Отсутствует информация о доступности объекта	Все	После адаптации объекта установить тактильную информацию о доступности объекта (пиктограммы ГОСТ 52131)	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует доступная информация об объекте или тактильная табличка «Режим работы», дублированная шрифтом Брайля	Все	Предусмотреть наличие доступной информации об объекте, дублированной шрифтом Брайля.	
				Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	Все	Установить дренажные и водосборные решетки.	
				Отсутствуют элементы информирования, навигации	С	Установить перед входом элементы системы радио информирования и навигации.	
2.4	Дверь (входная)	есть	3	Высота ограждения на входной площадке менее 1,2 м.	Все	Установить ограждение высотой не менее 1,2 м. с вертикальным заполнением провета не более 0,1 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует информация о доступности объекта	Все	После адаптации объекта установить тактильную информацию о доступности объекта (пиктограммы ГОСТ 52131)	
				Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто»	К	Установить фиксатор в положениях «открыто» и «закрыто»	
				Отсутствует контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по	

				двери.			отношению к двери.		
				Отсутствует доводчик с функцией пятисекундной задержки. Перед дверью имеется перепад высот 0,025, высота порога 0,04.	К, О		Установить доводчик с функцией пятисекундной задержки. Устранить перепад высот, снизить порог до 0,014 м.		
2.5	Тамбур (тамбур-шлюз)	есть	4	20-23	Все	С	Размер тамбура менее 2,2х2,2 м. Размеры тамбура 1,01*3,24 – 0,29*0,17=3,2 кв.м	Привести размеры тамбура в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2016 (по конструктивным особенностям здания приведение размеров тамбура в соответствии с требованиями доступности нецелесообразно)	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
							Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	
							Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	Установить дренажные и водосборные решетки в полу на одном уровне с поверхностью пола или установить коврик с дырками.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		16-23	Все		Отсутствует вход, доступный для инвалидов и МНГ.	Оборудовать вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	1-4	16-23	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности Зоны №2 «Вход (ходы) в здание» как ДУ для (С, Г, О, У) (при помощи персонала), в то же время наличие архитектурно – планировочных барьеров определяет уровень доступности зоны как ВНД для категории К, так как с помощью персонала существующие барьеры преодолеть невозможно.

И Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть	5	24--30	Отсутствуют тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами за 0,6 м.	С	Предусмотреть тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами за 0,6 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует зона отдыха и ожидания инвалидов.	Все	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: сиденье с подлокотниками, глубиной 0,43-0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°, высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в	

								направлении от сиденья от 5° до 10°			
								Отсутствуют поручни на стене по пути движения МНГ	О	Предусмотреть поручни на стене по пути движения МНГ	
								На информационном стенде отсутствует в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля.	С	Предусмотреть информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе.	
								В вестибюле отсутствуют информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с нарушением зрения и с дефектами слуха	С, Г	Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с нарушением зрения и с дефектами слуха	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-					-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-					-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-					-	-	-
3.5	Двери (внутри здания)	есть	-	23,32,33				Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки	К, О	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки
								Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	С	Обеспечить контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки по отношению к дверному полотну.	Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене, и ручки

						по отношению к дверному полотну.
			Высота порога 0,09 м.	К, О	Устранить или понизить порог до 0,014 м.	Высота порога 0,09 м.
			Отсутствуют фиксаторы двери в положениях 2открыто2 и «закрыто»	К	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»	Отсутствуют фиксаторы двери в положениях 2открыто2 и «закрыто»
<i>Эвакуация осуществляется через основной и запасный входы</i>						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3, 12 24-37		Оборудование незадымляемой зоны по конструктивным особенностям помещения нецелесообразно.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Все	Установить светонакопительную разметку на путях эвакуации	
				К, О	Приобрести эвакуационные кресла для инвалидов, назначить ответственных лиц за эвакуацию, разработать локальную документацию по эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	
				К, О	Установить систему автоматического закрытия двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
				Все	Установить ручки – «антипаника» на все двери на путях эвакуации	
				Все	Обеспечить фотолюминесцентное обозначение дверного проема.	

					Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных проемов и ручек по отношению к дверям.
					Отсутствуют эвакуационные знаки на высоте 0,5 м от уровня пола	Все	Оборудовать эвакуационными знаками на высоте 0,5 от уровня пола
					Ширина дверных проемов в свету менее 0,90 м.	К, О	Обеспечить ширину дверных проемов в свету не менее 0,90 м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м.
					Поручни на улице не соответствуют нормативным требованиям	Все	Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261
					Отсутствует оптимальный наиболее короткий безопасный путь в зоне целевого назначения.	Все	Обеспечить наиболее оптимальный, безопасный и короткий путь к зоне целевого назначения.
	Общие требования к зоне	есть	12	24-37			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С, Г, О, У), ВНД (К)	3, 12	24-37	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры зоны №3 «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» позволяет определить уровень доступности для инвалидов как ДУ для (С, Г, О, У) (при помощи персонала), в тоже время наличие архитектурно – планировочных барьеров определяет уровень доступности зоны как ВНД для категории К, так как с помощью персонала существующие барьеры преодолеть невозможно.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (читальные залы, зона переодевания)	есть	6	38-59	Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов.	Все	Предусмотреть специально выделенные места для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Расстояние между стеллажами менее 1,2 м.	К	Произвести перестановку мебели, увеличить проход до 1,2 м.	
					Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки	К, О	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
					Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто»	К	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях	

				«открыто» и «закрыто»	
			Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода	Г	Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте.
			Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к дверному полотну.	С	Обеспечить контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к дверному полотну.
			Отсутствует зона отдыха/переодевания для МГН	К	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: сиденье с подлокотниками, глубиной 0,43-0,45 м. с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м.; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м. с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°
			Отсутствует шкафчик для посетителей на кресле-коляске.	К	Установить единый шкаф на нижнем ярусе для уличной одежды следующих размеров: высота – не более 1,3 м., глубина- 0,4 м. при ширине 0,8 м. в чистоте.
			Отсутствуют специально выделенные места для инвалидов.	Все	Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МНГ. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., глубина – не менее 0,5 м.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, У, С, Г)	6,7	38-59	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны для всех категорий инвалидов ка ДУ (при помощи персонала)

І Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	60,61	Отсутствует тактильная табличка о назначении помещения, дублированная шрифтом Брайля	С	Установить тактильную табличку о назначении помещения, дублированную шрифтом Брайля	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует разделение на мужской и женский туалет.	Все	Разделение санузла на мужской и женский туалеты по конструктивным особенностям помещения целесообразно.	
					Высота выключателя 0,86 м.	К	Установить выключатель на высоте не более 0,8 м.	
					Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м.	К,О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8 м.	

				Отсутствует контрастное отображение дверей относительно стены и ручек относительно дверей.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.
				Отсутствуют писсуар вертикальной формы и биде.	Все	Установить писсуар вертикальной формы и биде.
				Высота унитаза 0,4 м.	К,О	Установить унитаз на высоте 0,45-0,5 м. (от уровня пола до поверхности сидения).
				Отсутствует кнопка вызова помощи и соответствующий знак.	Все	Установить кнопку со шнурком, диаметр кнопки не менее 50 мм. Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131
				Отсутствует контрастное сочетание цветов в применении оборудования (санитарный прибор – пол, стена).	С	Предусмотреть контрастное сочетание цветов в применении оборудования (санитарный прибор – пол, стена).
				Размер кабины с центральным расположением унитаза менее 2,2*2,25 м.	К	Предусмотреть кабину с центральным расположением унитаза не менее 2,2*2,25 м.
				Рядом с унитазом отсутствует место для размещения кресла-коляски.	К	Обеспечить рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.
				Отсутствует свободное пространство диаметром не менее 1,4 м. для разворота кресла-коляски.	К	Обеспечить свободное пространство диаметром не менее 1,4 м. для разворота кресла-коляски.
				Отсутствует запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индукции «занято/свободно»	Все	Установить запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индукции «занято/свободно»
				Отсутствует автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.	К,О	Установить автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.
				Отсутствует система с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.	К,О	Установить систему с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене

					кабины.	
				В помещениях, где посетитель может остаться один отсутствует система двусторонней связи, снабженная визуальными аварийными сигналами	Все	Оборудовать системой двусторонней связи, снабженной звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройством. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройством.
				Отсутствуют откидные, стационарные опорные поручни возле унитаза.	К,О	Установить откидные, стационарные, опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51216
				Порог в туалете имеет перепад высот высотой 0,06 м.	К,О	Устранить перепад высот и понизить до 0,014 м.
				В туалете отсутствует раковина	Все	Установит раковину в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330
				Отсутствуют крючки для одежды, костылей и прочих принадлежностей.	Все	Установить крючки для одежды, костылей и прочих принадлежностей на высоте не более 1,3 м.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть		Отсутствует универсальная кабина для МГН	Все	Оборудовать универсальную кабину для МГН.
						Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, С), ВНД (К, О)	8	60,61	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры Зоны №5 «Санитарно-гигиенических помещений» позволяет определить уровень доступности для инвалидов как ДЧ-И для категорий У, Г, С. Уровень доступности определяется как «ВНД для категорий О, К.

І Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	62	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	

					передвигаться по объекту.		передвигаться в здании.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К, О, У, С, Г)	-	62	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД, но сформированная система оказания ситуационной помощи позволяет определить уровень доступности зоны для всех категорий инвалидов ка ДУ (при помощи персонала)

План микрорайона

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»


Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3



Условные обозначения: --- путь движения до объекта, ← вход на объект

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Библиотека (детская) № 25, г. Сургут, ул. Островского, 3
1 этаж



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 – Лестница
- 2 – Входная площадка
- 3 – Дверь входная
- 4 – Тамбур
- 5 – Холл
- 6 – Зальная форма обслуживания
- 7 – Прилавочная форма обслуживания
- 8 – Санузел
- 9- Служебное помещение
- 10 – Кабинет заведующей
- 11 – автоматизированное рабочее место
- 12 – запасный вход (выход).

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
Библиотека (детская) № 25
г. Сургут, ул. Островского, дом 3**

Путь движения от остановок

**ФОТО № 1 Остановочный комплекс
(четная сторона)**



**ФОТО № 2 Остановочный комплекс
(четная сторона)**



ФОТО № 3 Путь к библиотеке



ФОТО № 4 Пешеходный переход



ФОТО № 5 Остановочный комплекс
(нечетная сторона)



ФОТО № 6 Остановочный комплекс
(нечетная сторона)



ФОТО № 7 Путь к библиотеке



ФОТО № 8 Путь к библиотеке



ФОТО № 9 Путь к библиотеке



ФОТО № 10 Путь к библиотеке



Территория, прилегающая к объекту

ФОТО № 11 Территория, прилегающая к объекту



ФОТО № 12 Территория, прилегающая к объекту



ФОТО № 13 Территория, прилегающая к объекту




ФОТО № 14 Кнопка вызова персонала



ФОТО № 15 Автостоянка



Вход в здание

ФОТО № 16 Лестница



ФОТО № 17 Лестница



ФОТО № 18 Площадка крыльца



ФОТО № 19 Входная дверь



ФОТО № 20 Входная дверь



ФОТО № 21 Тамбур



ФОТО № 22 Тамбур



ФОТО № 23 Тамбур



Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

ФОТО № 24 Вестибюль



ФОТО № 25 Выход в коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 26 Выход в коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 27 Коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 28 Коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 29 Коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 30 Коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 31 Коридор (путь эвакуации)



ФОТО № 32 Запасной выход (путь эвакуации)



ФОТО № 33 Запасной выход (путь эвакуации)



ФОТО № 34 Запасной выход (путь эвакуации)



ФОТО № 35 Площадка крыльца запасного выхода (путь эвакуации)



**ФОТО № 36 Крыльцо запасного выхода
(путь эвакуации)**



ФОТО № 37 Крыльцо запасного выхода



Зона целевого назначения

ФОТО № 38 Зал детской литературы 12+



ФОТО № 39 Зал детской литературы 12+



ФОТО № 40 Зал детской литературы 12+



ФОТО № 41 Зал детской литературы 12+



ФОТО № 42 Зал детской литературы 12+



ФОТО № 43 Зал детской литературы 12+



ФОТО № 44 Зал детской литературы 12 +



ФОТО № 45 Зал детской литературы 12 +



ФОТО № 46 Зал детской литературы 12 +
Автоматизированные рабочие места № 1



ФОТО № 47 Зал детской литературы 12 +
Автоматизированные рабочие места № 2



ФОТО № 48 Зал детской литературы 6 +



ФОТО № 49 Зал детской литературы 6 +



ФОТО № 50 Зал детской литературы 6+



ФОТО № 51 Зал детской литературы 6



ФОТО № 52 Зал детской литературы 6 +



ФОТО № 53 Зал детской литературы 6 +
Кафедра библиотекаря



ФОТО № 54 Творческая зона, зал
«ХоббиТус»



ФОТО № 55 Творческая зона, зал
«ХоббиТус»



ФОТО № 56 Творческая зона, зал
«ХоббиТус»



ФОТО № 57 Творческая зона, зал
«ХоббиТус»



ФОТО № 58 Творческая зона, зал
«ХоббиТус»



ФОТО № 59 Творческая зона, зал
«ХоббиТус»



Санитарно-гигиенические помещения

ФОТО № 60 Туалетная комната



ФОТО № 61 Туалетная комната



Визуальные средства

ФОТО № 62

